
**Sampling procedures for inspection by
variables —**

Part 5:

**Sequential sampling plans indexed by
acceptance quality limit (AQL) for
inspection by variables (known standard
deviation)**

Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures —

*Partie 5: Plans d'échantillonnage séquentiels indexés d'après la limite
d'acceptation de qualité (LAQ) pour l'inspection par variables (écart-
type connu)*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn