

INTERNATIONAL STANDARD

ISO
5347-18

First edition
1993-12-15

Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups —

Part 18:

Testing of transient temperature sensitivity

*Méthodes pour l'étalonnage de capteurs de vibrations et de chocs —
Partie 18: Essai de sensibilité de température transitoire*



Reference number
ISO 5347-18:1993(E)

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn