NORME INTERNATIONALE

ISO 5347-18

Première édition
1993-12-15

Méthodes pour l'étalonnage de capteurs de vibrations et de chocs —

Partie 18:
Essai de sensibilité de température transitoire

Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups —
Part 18: Testing of transient temperature sensitivity

Numéro de référence
ISO 5347-18:1993(F)

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn