



Carreaux et dalles céramiques —

Partie 5:

Détermination de la résistance au choc par mesurage du coefficient de restitution

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Ceramic tiles —

Part 5: Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 10545-5:1996 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 189, *Carreaux en céramique*.

Page 7

Figure A.1

Remplacer «Ø int. 0» par «Ø int. 30».

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn